





## Lac Boyd (136) - Suivi de la qualité de l'eau 2006-2016


### Transparence estivale moyenne (profondeur du disque de Secchi en mètres)



### Concentration estivale moyenne de chlorophylle *a* ( $\mu\text{g/l}$ )



### Concentration estivale moyenne de phosphore total ( $\mu\text{g/l}$ )



### Concentration estivale moyenne de carbone organique dissous (mg/l)

